



**RdB- Rappresentanze sindacali di Base**  
*Ministero Finanze – Agenzie Fiscali*  
*Campania*

Coordinamento Regionale tel 3476311636 – Fax 1782738661- 0974/75848  
E-mail: [info@campania.agenziefiscali.rdbcub.it](mailto:info@campania.agenziefiscali.rdbcub.it) - Sito internet  
[www.stato.rdbcub.it](http://www.stato.rdbcub.it)

Aderente alla **CUB** (Confederazione Unitaria di Base)



## **ENTRATE: LA LANA DI VETRO DELL'UFFICIO** **LOCALE DI NAPOLI UNO**

Quando ci fu preannunciata l'apertura degli Uffici unici a Napoli ed il conseguente "restyling" dei locali che avrebbero dovuto ospitare le nuove strutture, chiedemmo al Direttore Regionale la puntuale applicazione della Dlgs n.626/94, noto ai più come "legge sulla sicurezza nei posti di lavoro", avvertendo che avremmo vigilato su tale applicazione senza fare sconti, quindi fedeli alla nostra promessa ed essendo venuti a conoscenza della manipolazione di materiali potenzialmente pericolosi presso l'Ufficio locale Napoli 1, abbiamo inviato la nota che si riporta di seguito:

Al Sig. Direttore Regionale  
Dr.Filippo Orlandi

All'Ufficio Relazioni Sindacali  
c.a. Dr.ssa Iorio

Oggetto : richiesta informazioni

La scrivente O.S. Regionale è stata da più parti sollecitata a richiedere informazioni relativamente ai lavori di contro-soffittatura e di installazione degli impianti di condizionamento, presso i locali dell'Ufficio Napoli 1, siti alla via Diaz n.11, al 3° e 2° piano, in quanto è stata informata che dall'analisi di una porzione di contro-soffittatura prelevata all'interno dell'Ufficio Locale di Napoli 1, è risultato che tali pannelli sono composti da materiale fibroso, friabile, costituito da fibre di lana di vetro. Tali materiali sono classificati come potenzialmente cancerogeni, irritanti per contatto e per inalazione e la loro installazione e manipolazione, soprattutto il taglio, devono avvenire utilizzando protezioni di vario genere (Circ.Ministero della Sanità n.4 del 15/03/2000). Pertanto si chiede di sapere :

- Se sono state prese le necessarie precauzioni per preservare le persone, per isolare gli archivi cartacei, nonché gli arredi e le apparecchiature informatiche dell'Ufficio dall'accumulo di polveri contenenti le sostanze fibrose di cui sopra;
- Se è stato disposto un sopralluogo immediato da parte dell'Ente competente;
- Se è stata disposta un'analisi chimica volta a classificare con più precisione il tipo di fibre presenti nelle contro-soffittature, per stabilire la profilassi, le eventuali terapie nonché le bonifiche ambientali da attuare per limitare i danni già prodotti ed evitarne ulteriori;
- Se è nota l'individuazione del responsabile della direzione dei lavori.

Salerno, 24/11/2003

Il Coordinamento Regionale RdB P.I. – Finanze ed Agenzie Fiscali Campania